

Makita Overfres for fjerning av kappe

Innholdet i kassen




- 1 Fres
- 2 Hovedstøtte for dybdejustering
- 3 Støtte for endefresing
- 4 Skyvelære

A Montering av hovedstøtte

Legg merke til sporet i fresen for høydejustering.

Sett fresen på røret, slipp pinnefresen ned på kappen, og lås justeringen.



B Mål tykkelsen på kappen

For å være sikker på at fresen ikke går ned i medierøret trekker du fra ca. 0.2mm fra minste kappetykkelse målt med skyvelære.


Bildet viser et eksempel brukt videre i veiledningen.

Riktig innstilling på dybde i eksempelet blir 3mm.





C Mål fresen og still inn riktig dybde

16.66 mm er "0" justering –
altså når pinnefresen ligger
utpå kappa gjort i punkt A.




19.70 mm er da
dybdejustering slik at du
freser ned ca. 3 mm ned i
kappa, målt i punkt B.



D Fres kappen på enden av røret

Monter støtten for endefresing som bildet viser.



Juster høyden på støtten så rulla treffer fint på medierøret.

